


1- Установка



2- Предостережения

-Использование устройства без соблюдения инструкций производителя может привести к нарушению требований к безопасности прибора. Для правильной работы прибора следует использовать только датчики, поставляемые компанией АКО.
 -Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от вибрации, влаги и агрессивных газов, где температура не превышает значения, указанного в технических условиях.

-Для правильного считывания данных датчик должен быть помещен в место, не подверженное внешним тепловым воздействиям, при температуре, которую он должен измерять либо контролировать.
 -Цепь питания должна быть оборудована прерывателем мощностью не менее 2 А, 230 В, расположенным рядом с прибором. Кабели должны входить через заднюю сторону и должны быть серии H05VV-F или H05V-K.
 -Используемое сечение будет зависеть от действующих местных норм, но ни в коем случае не должно быть менее 1 мм.
 -Кабели для подключения релейных контактов должны иметь сечение 2,5 мм.
 -В случае удаления датчика контроля отрицательных температур (NTC) в диапазоне от -40 °С до +20 °С на расстояние до 1000 м с помощью кабеля минимальным сечением 0,5 мм² максимальное отклонение должно составлять 0,25 °С (Кабель удаления датчиков наименованием АКО-15586)
 -Компания АКО не несет ответственности за ненадлежащее использование или неправильную установку поставляемых выключателей.
ВНИМАНИЕ! Устройство не совместимо с изделием АКО-14917 (Модуль внешних носителей), а также с изделием АКО-14918 (Панель программирования).


Инструкция по установке





AKO-D10123 AKO-D10223 AKO-D10323

3- Монтажная схема

Датчик и его кабель **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не должны устанавливаться в один кабелепровод с силовыми кабелями, кабелями цепи управления либо питающими кабелями.



4- Порядок работы



Клавиша «ESC»

При нажатии на нее в течение 5 с инициируется/прекращается работа в режиме быстрого замораживания. В меню программирования можно произвести выход из меню параметра без сохранения изменений, возврат на предыдущий уровень либо выход из режима программирования.

Клавиша «SET»

При нажатии на эту клавишу в течение 5 с можно изменить значение уставки SP (Set Point). При нажатии на нее в течение 10 с производится доступ в меню программирования. В меню программирования можно перейти на уровень отображения на дисплее либо во время регулирования параметра установить его новое значение.

Клавиша «Вверх»

При нажатии на нее в течение 5 с инициируется/прекращается процесс размораживания. В меню программирования можно перемещаться по разным уровням либо во время регулирования параметра изменить его значение.


Клавиша «Вниз»

При нажатии на нее в течение 5 с включается режим ожидания, а при нажатии на нее в течение 2 с устройство возвращается в нормальный режим работы. В режиме ожидания устройство не выполняет никаких действий, а на дисплее светится только показатель. В меню программирования можно перемещаться по разным уровням либо во время регулирования параметра изменить его значение.


4.1- Доступ к уставке и к функции программирования



Изменение значения уставки (Set Point)



Меню программирования (параметров)



5- Ввод в действие

После подачи питания устройство начнет работу в режиме «МАСТЕР НАСТРОЙКИ» (будет мигать значение параметра In1 / 1), при этом нажатием ▲ либо ▼ производится выбор наиболее подходящего назначения, после чего необходимо нажать клавишу «SET».

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1: Различные продукты | 2: Замороженные продукты |
| 3: Фрукты и овощи | 4: Свежая рыба |
| 5: Прохладительные напитки | 6: Продукты в бутылках |
| 7: Микроклимат | 8: Подогрев/инкубатор |

Мастер производит настройку параметров устройства с учетом избранного типа назначения (см. таблицу «Соответствующие назначения параметры по умолчанию»).

AKO ELECTROMECHANICA S.A.L.
 Мы оставляем за собой право на поставку материалов, которые могут отличаться от описанных в технических условиях. Обращаем ваше внимание на то, что информация на нашем вебсайте не может считаться окончательной.

Tel: (34) 938 142 700
 Fax: (34) 938 934 054
 www.ako.com
 ako@ako.com
 Barcelona (España)
 08812 Sant Pere de Ribes
 Av. Roquetes, 30-38



35D101238 REV.00 2014

